

Autodrome de Linas-Montlhéry
BP 20212 – 91311 MONTLHERY
Cedex France
Tel : 33/(0)1 69 80 17 00
Fax : 33/(0)1 69 80 17 17
www.utaceram.com

ATTESTATION

N° SEP/21-005

UTAC déclare que les essais sur le(s) produit(s) listé(s) ci-après, sont conformes par rapport aux modalités d'essais suivant le paragraphe 4.2.10 de la norme EN1865-1 +A1:2017

UTAC declares that tests on the product(s) listed hereafter, are in accordance with method of paragraph 4.2.10 of EN1865-1+A1:2017 standard.

Demandeur (Siège social) :

RTS CHAPUIS

ZA Le Bois Rond
2 rue des Frères Lumières
69720 ST BONNET DE MURE
FRANCE

Fabriquant :

Manufacturer :

RTS CHAPUIS

ZA Le Bois Rond
2 rue des Frères Lumières
69720 ST BONNET DE MURE
FRANCE

Produit :

Product :

Brancard 940 avec et sans portoir 300 ou 400 /Rail S310
Stretcher 940 with or without undercarriage 300 or 400/ rail S310

Directive / Règlement :

Directive / Regulation:

Conditions d'essais décrites dans §4.2.10 de la norme EN1865-1+A1 :2017
Tests conditions described in §4.2.10 of EN1865-1+A1:2017 standard

Documents de référence :

Reference documents :

Manuel utilisateur (*User manual*) : Fiche technique 950 – indice B (18/02/19) / Fiche technique 330 – indice B (18/02/19) / Fiche technique 400 – indice B (18/02/19)
Dessin (*Drawing*) : Chariot brancard multiposition 930 / chariot portoir 330 H500 (07/02/17) / Chariot portoir 400 H600(07/02/17) / Système d'ancrage 3 points S310 indice C (15/05/19)


Rapport UTAC correspondant :

UTAC Test reports corresponding :

Rapport n°19/08830 ARCSAS1907936
Report n° 19/08830 ARCSAS1907936

Date d'édition :

31 March 2021
March 31st, 2021



Nicolas VIE
Ingénieur projets